

313-0089 TYC Lusterko zewnętrzne TYC 313-0089



Lusterko zewnętrzne TYC 313-0089

Producent: TYC

Kod produktu: 313-0089

Jednostka: unit

Cena: **199** zł z VAT/unit

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Lusterko zewnętrzne TYC 313-0089 (313-0089), firmy TYC

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Z prawej**
- Rodzaj rejestracji: **Skontrolowane typ**
- Lusterko zewnętrzne / wewnętrzne: **Dla lusterek regulowanych**
- Powierzchnia: **Zagruntowany**
- Lusterko zewnętrzne / wewnętrzne: **Wypukły**
- Liczba przewodów: **3**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Hyundai

i20 I (PB, PBT) , i20 I (PB, PBT) , i20 I (PB, PBT) , i20 I (PB, PBT) , i20 I (PB, PBT) , i20 I (PB, PBT) , i20 I (PB, PBT) , i20 I (PB, PBT) , i20 I (PB, PBT) , i20 I (PB, PBT)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

313-0089 TYC Lusterko zewnętrzne TYC 313-0089

Numery OEN	
ABAKUS	1519M02
ALKAR	6142618
BLIC	5402-20-2001398P
HYUNDAI	87620-1J110 , 87620-4P110 , 876201J110 , 876204P110
PRASCO	HN2007303P
SPILU	56146

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone