

V10-9781 VAICO Uszczelniacz trzonka zaworu VAICO V10-9781



Uszczelniacz trzonka zaworu VAICO V10-9781

Producent: VAICO

Seria: Oryginalna jakożż VAICO

Kod produktu: V10-9781

Jednostka: szt.

Cena: **184** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Uszczelniacz trzonka zaworu VAICO V10-9781 (V10-9781), firmy **VAICO**, Seria: **Oryginalna jakożż VAICO**

Informacje

- Średnica zewnętrzna 1 [mm]: **131**
- Średnica zewnętrzna 2 [mm]: **152**
- Grubość [mm]: **15,94**
- Ciężar [kg]: **0,292**
- Wysokość opakowania [cm]: **5**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **85**
- Lokalizacja w aucie: **Oprawa skrzyni biegów**
- Materiał: **PTFE (Polytetrafluorethylen)**
- Szerokość opakowania [cm]: **16,4**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

V10-9781 VAICO Uszczelniaacz trzonka zaworu VAICO V10-9781

Montowane w autach

Seat	CORDOBA (6K1, 6K2), LEON (1M1), LEON (1M1), IBIZA III (6L1), CORDOBA (6L2), CORDOBA Vario (6K5), TOLEDO II (1M2), TOLEDO II (1M2), CORDOBA (6K1, 6K2), AROSA (6H1), AROSA (6H1), IBIZA II (6K1), IBIZA II (6K1), INCA (6K9), IBIZA III (6L1), CORDOBA (6L2)
Skoda	OCTAVIA I (1U2), FABIA I Combi (6Y5), OCTAVIA II (1Z3), OCTAVIA II (1Z3), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II Combi (1Z5), FABIA I Praktik (6Y5), FABIA I (6Y2), FABIA I sedan (6Y3), OCTAVIA I Combi (1U5)
Vw	EOS (1F7, 1F8), BORA Variant (1J6), BORA I (1J2), CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), GOLF IV Variant (1J5), LUPO I (6X1, 6E1), POLO Variant (6V5), GOLF IV (1J1), GOLF V (1K1), POLO (6N2), POLO (6N2), POLO (6N2), CADDY II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (9K9B), PASSAT B6 (3C2), GOLF PLUS V (5M1, 521), BORA I (1J2), CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), BORA Variant (1J6), POLO III (6N1), POLO III CLASSIC (6V2), GOLF IV Variant (1J5), LUPO I (6X1, 6E1), LUPO I (6X1, 6E1), LUPO I (6X1, 6E1), POLO (6N2), POLO Variant (6V5), GOLF IV (1J1), POLO (9N_, 9A_), POLO IV sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6), CADDY II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (9K9B), TOURAN (1T1, 1T2), PASSAT B6 Variant (3C5)
Audi	A3 (8P1), A3 Sportback (8PA)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

AJUSA	71002600
AKRON-MALÒ	1026PTF
AUDI	030103171G , 030103171K , 30103171G , 30103171K
AUTOMEGA	101030171030K
BGA	OC6317
BUGIAD	BSP23070
CORTECO	20031751B
ELRING	376.730
FEBI	178771

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

V10-9781 VAICO Uszczelniaacz trzonka zaworu VAICO V10-9781

Numery OEN	
GLASER	P77350-01
GOETZE ENG	50-319534-00
PAYEN	LK5011
REINZ	81-90016-00
SEAT	030103171G , 030103171K , 30103171G , 30103171K
SKODA	030103171G , 030103171K , 30103171G , 30103171K
SWAG	33 10 4693
TOPRAN	110 330
VAG	030 103 171 K , 030103171G , 30 103 171 K , 30103171G
VW	030 103 171 K , 030103171G , 030103171K , 030957147G , 30103171G , 30103171K , 30957147D
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone