



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

V10-77-0912 VEMO Sygnał dźwiękowy - klakson VEMO V10-77-0912



Sygnał dźwiękowy - klakson VEMO V10-77-0912

Producent: VEMO

Seria: Oryginalna jakożż VEMO

Kod produktu: V10-77-0912

Jednostka: szt.

Cena: **80** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Sygnał dźwiękowy - klakson VEMO V10-77-0912 (V10-77-0912), firmy **VEMO**, Seria: **Oryginalna jakożż VEMO**

Informacje

- Napięcie [V]: **12**
- Średnica [mm]: **100**
- Przedział częstotliwosci [Hz]: **450**
- Szerokość opakowania [cm]: **8,8**
- Głębokość opakowania [cm]: **14,1**
- Technika połączeń: **K-Jetronic**
- Tryb pracy: **Elektryczny**
- Ciężar [kg]: **0,349**
- Wysokość opakowania [cm]: **8,2**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**V10-77-0912 VEMO** Sygnał dźwiękowy - klakson VEMO V10-77-0912

Montowane w autach	
Peugeot	407 SW (6E_), 407 SW (6E_), 407 SW (6E_), 407 SW (6E_), 407 SW (6E_), 407 SW (6E_), 407 SW (6E_), 407 SW (6E_), 407 SW (6E_), 407 (6D_)
Renault	KANGOO (KC0/1_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO (KC0/1_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO II (BB_, CB_), KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO II (BB_, CB_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_), CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_), CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_), CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_), THALIA I (LB_), THALIA I (LB_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO (KC0/1_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO II (BB_, CB_), KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), THALIA I (LB_), THALIA I (LB_), CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_), CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_), CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_)
Vw	GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), POLO III CLASSIC (6V2), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN	
BOSCH	0 986 320 111 , 6 033 FB1 214 , 9 320 335 012 , 9 320 335 013
FER	01 21 229 45 , 02 21 229 40 09
HBELPARTS	56370007
SEAT	1H0 951 213

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl**Dane spółki****www.iparts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45e-mail: **handlowy@iparts.pl**

iParto Sp.z o.o.

ul. Szeligowska 48B,

05-850 Szeligi

Warszawa Bemowo

NIP: 5242878832

Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

V10-77-0912 VEMO Sygnał dźwiękowy - klakson VEMO V10-77-0912

Numery OEN	
SKODA	1H0 951 213
VAG	1H0 951 213
VEMO	10-77-0912
VW	1H0 951 213
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone