



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

02-38558-02 VICTOR REINZ Zestaw uszczelki głowicy (góry silnika) VICTOR REINZ 02-38558-02



Zestaw uszczelki głowicy (góry silnika) VICTOR REINZ 02-38558-02

Producent: VICTOR REINZ

Kod produktu: 02-38558-02

Jednostka: szt.

Cena: **253** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Zestaw uszczelki głowicy (góry silnika) VICTOR REINZ 02-38558-02 (02-38558-02), firmy **VICTOR REINZ**

Informacje

- **Uszczelnienie cylindra** • **Uszczelnienie korbowodu**
- **Uszczelnienie kolektorów**
- Tylko w połączeniu z: **14-32344-01**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



02-38558-02 VICTOR REINZ Zestaw uszczelki głowicy (góry silnika) VICTOR REINZ 02-38558-02

Land Rover	RANGE ROVER SPORT I (L320) , RANGE ROVER SPORT I (L320) , RANGE ROVER SPORT I (L320) , RANGE ROVER SPORT I (L320) , DISCOVERY IV (L319) , DISCOVERY IV (L319) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , DISCOVERY V (L462) , RANGE ROVER VELAR (L560) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , DISCOVERY IV (L319) , DISCOVERY IV (L319) , DISCOVERY IV (L319) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER IV (L405) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , RANGE ROVER SPORT II (L494) , DISCOVERY V (L462) , DISCOVERY V (L462) , DISCOVERY V (L462) , RANGE ROVER VELAR (L560)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN	
ELRING	707.800
GLASER	D38339-01
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone