



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

61-29165-20 VICTOR REINZ Uszczelka głowicy silnika VICTOR REINZ 61-29165-20



Uszczelka głowicy silnika VICTOR REINZ 61-29165-20

Producent: VICTOR REINZ

Kod produktu: 61-29165-20

Jednostka: szt.

Cena: **86** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Uszczelka głowicy silnika VICTOR REINZ 61-29165-20 (61-29165-20), firmy **VICTOR REINZ**

Informacje

- Rodzaj uszczelnienia: **Uszczelnienie miękkim materiałem**
- Ilość wycięć/otworów: **3**
- Grubość [mm]: **1,7**
- Średnica [mm]: **84**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Citroën

BX (XB-), BX (XB-), C25 Autabus (280_, 290_), ZX (N2), JUMPER Autabus (230P), JUMPY Skrzynia (BS_, BT_, BY_, BZ_), ZX Break (N2), ZX Break (N2), JUMPER Skrzynia (230L), JUMPER Skrzynia (230L), JUMPY (U6U_), XANTIA (X1_, X2_), XANTIA (X1_, X2_), BX Break (XB-), BX Break (XB-), BX Break (XB-), BX (XB-), ZX (N2), ZX (N2), XSARA (N1), XSARA Break (N2), XSARA coupe (N0), ZX Break (N2), C25 Skrzynia (280_, 290_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



61-29165-20 VICTOR REINZ Uszczelka głowicy silnika VICTOR REINZ 61-29165-20

Montowane w autach

Peugeot	205 II (20A/C) , 205 II (20A/C) , 205 Nadwozie pełne / liftback , 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) , 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) , 306 (7B, N3, N5) , 306 (7B, N3, N5) , 405 II Break (4E) , 405 I Break (15E) , 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) , 305 II Break (581E) , 305 II Break (581E) , BOXER Skrzynia (230L) , BOXER Skrzynia (230L) , PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_ , G_) , 405 II (4B) , PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_ , G_) , PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_ , G_) , 306 Break (7E, N3, N5) , 306 Break (7E, N3, N5) , EXPERT (224_) , 305 II (581M) , 305 II (581M) , 405 II Break (4E) , 405 II Break (4E) , 405 I (15B) , 405 I (15B) , 309 I (10C, 10A) , 405 I Break (15E) , 306 (7B, N3, N5) , 309 II (3C, 3A) , 405 II (4B) , 405 II (4B) , 405 II (4B) , BOXER Autobus (230P) , J5 Platforma / podwozie (290L) , J5 Skrzynia (290L) , BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) , EXPERT Skrzynia (222) , EXPERT Platforma / podwozie (223) , J5 Autobus (290P) , PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_ , G_)
Tata	SIERRA

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

AJUSA	10015900
CITRO	0209.K1 , 93 510 267 , 96 182 559
ELRING	984.087
GLASER	H12359-10 , H17781-10
GOETM	30-026391-10
PAYEN	BJ720 , BJ730
PEUGE	0209.K1
TALBO	0209.K1

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone