

61-31065-10 VICTOR REINZ Uszczelka głowicy silnika VICTOR REINZ 61-31065-10



Uszczelka głowicy silnika VICTOR REINZ 61-31065-10

Producent: VICTOR REINZ

Kod produktu: 61-31065-10

Jednostka: szt.

Cena: **91** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Uszczelka głowicy silnika **VICTOR REINZ 61-31065-10** (61-31065-10), firmy **VICTOR REINZ**

Informacje

- Grubość [mm]: **1,45**
- Ilość wycięć/otworów: **2**
- Tylko w połączeniu z: **14-32116-01**
- Średnica [mm]: **84**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Citroën

BX (XB-), BX (XB-), C25 Autobus (280_, 290_), JUMPY (U6U_), ZX (N2), JUMPER Autobus (230P), JUMPY Skrzynia (BS_, BT_, BY_, BZ_), ZX Break (N2), ZX Break (N2), JUMPER Skrzynia (230L), JUMPER Skrzynia (230L), BX Break (XB-), BX (XB-), BX Break (XB-), BX Break (XB-), XANTIA (X1_, X2_), XANTIA (X1_, X2_), ZX (N2), ZX (N2), XSARA (N1), ZX Break (N2), C25 Skrzynia (280_, 290_), XSARA coupe (N0), XSARA Break (N2)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

61-31065-10 VICTOR REINZ Uszczelka głowicy silnika VICTOR REINZ 61-31065-10

Montowane w autach

Fiat	DUCATO Skrzynia (230_) , DUCATO Autobus (230_) , DUCATO Platforma / podwozie (230_)
Lada	NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131)
Peugeot	205 II (20A/C) , 205 II (20A/C) , 205 Nadwozie pełne / liftback , 305 II Break (581E) , 305 II Break (581E) , 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) , 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) , 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) , 306 (7B, N3, N5) , 306 (7B, N3, N5) , 405 II Break (4E) , 405 I Break (15E) , BOXER Skrzynia (230L) , BOXER Skrzynia (230L) , PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_ G_) , 405 II (4B) , EXPERT (224_) , PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_ G_) , PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_ G_) , 306 Break (7E, N3, N5) , 306 Break (7E, N3, N5) , 305 II (581M) , 305 II (581M) , 405 I (15B) , 405 I (15B) , 405 II Break (4E) , 405 II Break (4E) , 309 I (10C, 10A) , 405 I Break (15E) , 306 (7B, N3, N5) , 309 II (3C, 3A) , J5 Platforma / podwozie (290L) , 405 II (4B) , 405 II (4B) , 405 II (4B) , BOXER Autobus (230P) , J5 Skrzynia (290L) , BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) , EXPERT Skrzynia (222) , EXPERT Platforma / podwozie (223) , J5 Autobus (290P) , PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_ G_)
Suzuki	VITARA (ET, TA, TD) , VITARA Cabrio (ET, TA) , SAMURAI samochód terenowy zamknięty (S_)
Hyundai	LANTRA II Kombi (J-2) , LANTRA II (J-2)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

AJUSA	10100410
CITRO	0209.S6
ELRING	059.040
FIAT	9623068180
GLASER	05876B , H05876-10
PAYEN	BX890
PEUGE	0209.S6
TALBO	0209.S6

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

 e-mail: handlowy@iparts.pl

 iParto Sp.z o.o.
 ul. Szeligowska 48B,
 05-850 Szeligi
 Warszawa Bemowo
 NIP: 5242878832
 Regon: 382151711

 Copyright © Sp. z o.o.
 Wszelkie prawa zastrzeżone