



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

99051782901 VIKA Czujnik pozycji wałka rozrządu VIKA 99051782901



Czujnik pozycji wałka rozrządu VIKA 99051782901

Producent: VIKA

Kod produktu: 99051782901

Jednostka: szt.

Cena: **72** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Czujnik pozycji wałka rozrządu VIKA 99051782901 (99051782901), firmy **VIKA**

Informacje

- Ciężar [kg]: **0,02**
- Ilość montowana w aucie: **1**
- Ilość połączeń: **3**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Seat

LEON (1M1) , ALTEA (5P1) , LEON (1P1) , LEON (1P1) , EXEO (3R2) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , TOLEDO III (5P2) , ALTEA (5P1) , ALTEA (5P1) , LEON (1P1) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , EXEO ST (3R5)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**99051782901 VIKA** Czujnik pozycji wałka rozrzędu VIKA 99051782901

Montowane w autach

Skoda	OCTAVIA I (1U2) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA I Combi (1U5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3)
Vw	CADDY III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, , CADDY III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, , BORA Variant (1J6) , NEW BEETLE (9C1, 1C1) , GOLF IV Variant (1J5) , GOLF V (1K1) , PASSAT B5.5 (3B3) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , PASSAT B6 (3C2) , PASSAT B5.5 Variant (3B6) , BORA I (1J2) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , GOLF IV (1J1) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , TOURAN (1T1, 1T2) , TOURAN (1T1, 1T2) , NEW BEETLE kabriolet (1Y7) , PASSAT B6 Variant (3C5) , GOLF V (1K1) , JETTA III (1K2) , GOLF V Variant (1K5) , GOLF VI (5K1) , GOLF VI (5K1) , GOLF VI (5K1) , GOLF VI Variant (AJ5) , GOLF VI Variant (AJ5) , GOLF VI Variant (AJ5)
Audi	A4 B6 (8E2) , A3 Sportback (8PA) , A3 (8P1) , A4 B7 Avant (8ED) , A3 (8L1) , A4 B6 Avant (8E5) , A3 Sportback (8PA) , A4 B7 (8EC) , A3 (8P1) , A3 kabriolet (8P7)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

ABAKUS	120-05-092
AUDI	06B905163A
BOGAP	A6116111
BOSCH	0 986 280 429
FEBI	38768
HELLA	6PU 009 121-421
MEYLE	100 899 0046
SEAT	06B905163A
SKODA	06B905163A
TOPRAN	111 399

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.p

99051782901 VIKA Czujnik pozycji wałka rozrządu VIKA 99051782901

Numery OEN	
VALEO	366154
VEMO	V10-72-1041
VW	06B905163A
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone