



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## 24.8190-0283.2 ATE Czujnik zużycia klocków hamulcowych ATE 24.8190-0283.2



### Czujnik zużycia klocków hamulcowych ATE 24.8190-0283.2

Producent: ATE

Kod produktu: 24.8190-0283.2

Jednostka: szt.

Cena: **61** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

#### Specyfikacja części

Czujnik zużycia klocków hamulcowych ATE 24.8190-0283.2 (24.8190-0283.2), firmy **ATE**

#### Informacje

- Typ układu hamulcowego: **Hamulce tarczowe**
- Długość [mm]: **632**

#### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

**Bmw**

X1 (E84) , X1 (E84) , X1 (E84)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**24.8190-0283.2 ATE** Czujnik zużycia klocków hamulcowych ATE 24.8190-0283.2

Numery OEN	
BMW	34 35 6 790 340
BOWA	A059090
BREMBO	A 00 426
DELPHI	LZ0178
FEBI	38642
GALFER	B1.G190-0115.2 , G1900115
HELLA	8DK 355 251-671
HELLAPAGID	8DK 355 251-671
PAGID	P8578
TEXTAR	98042800
TRW	GIC331

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone